

ผลกระทบต่อวัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม(หลวงพ่อกว)

วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ตั้งอยู่บริเวณเขาสี่เสียดำ หมู่บ้านกลางดง ทางฝั่งขวาของทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ตรงหลักกิโลเมตรที่ 42 มีทางแยกเข้าไป 2 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางเข้าไปถึงวัด ที่วัดมีพระพุทธรูปปางประทานพรสีขาว ขนาดใหญ่ซึ่งขยายส่วนมาจาก พระพุทธรูป ภ.ป.ร. การสร้างองค์พระนั้นเพื่อเป็นการน้อมเกล้าฯ ถวายโดยพระราชกุศลเป็นพระบรมราชานุสรณ์พิเศษ และได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทั้งขอพระราชทานพระปรมาภิไธยย่อของ 2 พระองค์ อัญเชิญประดิษฐานที่ฐานพระพุทธรูป และ ทรงพระราชทานพระนามว่า “พระพุทธสกลสีมามงคล” แต่ชาวบ้านทั่วไปมักเรียกว่า “หลวงพ่อกว” หรือ “หลวงพ่อกวใหญ่” ตามรูปลักษณะและขนาดของพระพุทธรูปองค์นี้ ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะหลายกิโลเมตร

หลวงพ่อกว มีขนาดหน้าตักกว้าง 27.25 เมตร สูง 45 เมตร สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กมีน้ำหนัก 3,000 ตัน โคดเด่นอยู่บนยอดเขาสูงจากระดับพื้นดิน 112 เมตร เป็นปูชนียสถานทางพุทธศาสนาที่สำคัญของ อำเภอปากช่อง

ทางซ้ายและขวาขององค์พระพุทธรูป สร้าง บันไดโค้งไว้ในลักษณะใบโพธิ์ ทั้งหมด มี 1,250 ขั้น หมายถึงจำนวนพระอรหันต์ที่ไปชุมนุมกันโดยมิได้นัดหมายในวันมาฆบูชา

องค์พระพุทธรูปประดิษฐานอยู่เหนือพื้นดิน 112 เมตรหรือ 56 วา หมายถึง พระพุทธคุณ 56 ประการ

องค์พระสูง 45 เมตร หมายถึง พระพุทธองค์โปรดเวไนยสัตว์อยู่ 45 พรรษา หรือเรียกว่า ทรงทำพุทธกิจอยู่ 45 พรรษา หลังจากที่ได้ตรัสรู้แล้ว

ปัญหาที่พบ

ปัญหาที่เกิดขึ้นคือขณะนี้เกิดรอยร้าวทั้งในส่วนที่เป็นองค์พระ และโครงสร้างรากฐานที่รองรับองค์พระ ดังนั้นเมื่อมีการสร้างถนนมอเตอร์เวย์พาดผ่านบริเวณใกล้กับวัดดังกล่าวตามที่กรมทางหลวงระบุตำแหน่งแนวเส้นทางไว้ เกรงว่าจะเกิดการแตกร้าวเพิ่มขึ้นจนอาจเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อองค์พระและโครงสร้างฐานรากที่รองรับองค์พระ จากแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างรวมถึงจากระบบดินที่เล่นบนถนนดังกล่าวเมื่อสร้างแล้วเสร็จ









